

## **Trình tự giấy chứng nhận loại bỏ các chất tác động môi trường**

Điền vào các cột liên quan đến các mục sau đây.

Hãy cẩn thận khi bạn chuẩn bị tài liệu. Nếu có một hình thức không đầy đủ / sai lầm trong nội dung, nó là cần thiết để gửi lại một tài liệu.

When you modify the content, don't use any correction fluid. Cross out a mistake with a double line and set your seal on it.

### 《Thông tin cơ bản》

Ngày chuẩn bị, tên công ty, có con dấu công ty hoặc tem bởi một người có trách nhiệm, chức danh công việc / tên chịu trách nhiệm của người, tên người liên lạc và số điện thoại

\* Đối với các đối tác kinh doanh ở nước ngoài, chữ ký của người có trách nhiệm có thể chấp nhận thay vì dấu.

### 《Phần mục tiêu》

Tên linh kiện và mã linh kiện(hoặc tên hàng loạt)

\* Điền vào các cột với tên linh kiện và mã linh kiện của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JAGUAR

\* Khi các linh kiện chưa được đăng ký, điền vào các cột với tên linh kiện và mã linh kiện.

\* khi tài liệu có thể được kết hợp với hàng loạt nào đó, vv, chuẩn bị một tài liệu với tên hàng loạt và đính kèm danh sách các mã linh kiện.

\* Nó không phải là cần thiết để viết bất kỳ các mã linh kiện.

### 《Các tạp chất, Bao gồm miễn RoHS, vv》

**Nếu mười chất bị cấm (cadmium, crôm hóa trị sáu, chì, thủy ngân, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP và DIBP) được chứa, họ phải được viết rõ ràng.**

Chất cấm, tỷ lệ nội dung, phần / mục đích và nhận xét

\* Bất kể mức ngưỡng, điền vào các cột cho từng nguyên liệu đồng nhất.

\* Trong cột ghi chú, ghi rõ ràng các sản phẩm của bạn có thể áp dụng với RoHS, chẳng hạn như "mặt hàng miễn RoHS" và "tạp chất".

### 【Làm thế nào để gửi một tài liệu】

Bằng cách làm theo định dạng của "Giấy chứng nhận bỏ đi các chất tác động môi trường chất", điền và gửi một tài liệu.

**Nộp tài liệu gốc có đóng dấu công ty hoặc đóng dấu bởi một người có trách nhiệm.**

Khi dữ liệu điện tử được gửi, gửi tài liệu gốc cho người yêu cầu hình thức.