

## 高精度分析データのご提出について

下記の2点をご提出下さい。

記入漏れ・記入ミス・データ不足がありますと、再提出が必要ですのでご注意ください。

### 1. 「高精度分析データ一覧表」または同様の分析データ一覧表

《基本情報》

作成日、会社名、部署名・役職、回答責任者名、**責任者印の押印**

《RoHS10物質の分析データ回答シート》

部品名、貴社正式部番、分析部位、分析機関名/測定責任者名、分析方法/測定年月日、前処理法を記入して下さい。

RoHS10物質のデータ一覧、適用除外

\*分析方法ごとに必須記載事項が異なりますので、注意事項欄を確認して下さい。

\*記入不要の欄には－を記入して下さい。

RoHS適合

\*適合品は「Y」、非適合品の場合は「N」をご記入下さい。

備考

\*対応している詳細データの報告書No.、または分析データを代用する代表部材の部番をご記入下さい。

### 2. RoHS10物質に関する部位ごとの高精度分析データ

高精度分析装置または同等の分析装置での分析データ (ICP-AES、UV-VIS、GC/MSなど)

\*均質材料ごとの、測定から1年以内のデータです。

\*「高精度分析データ一覧表」に記載されている部位のデータ一式をご提出下さい。

【ご提出方法】

様式『高精度分析データ一覧表』にご記入、または同等のフォームに入力して下さい。

弊社の依頼担当者へ送付(原紙かコピー)または電子データ・PDFデータをメール添付して下さい。